

*Tiber Yacht XP*

Brochure imbarcazione

AZIMUT 55 Fly

Modello Azimut 55 Fly anno 2004/5.



# Pozzetto



Il Pozzetto ampio e funzionale, con un divano centrale che all'occorrenza divenza una zona pranzo. Dal pozzetto si accede alla cabina marinaio di poppa.

Sempre nel pozzetto troviamo un pozzetto frigo.

# Consolle zona prodiera



La zona prodiera è completa anche di elica di prua, l'elettronica annovera GPS Raymarine RL70C , autopilota Raymarine ST6001+, ed il Tridata Raymarine, contattatena Quick CHC M1202.

# Dinette Interna



La dinette interna è ampia con divano e tavolo pranzo, servita da una cucina, con piastre elettriche, forno microonde e frigorifero a colonna

# Dinette interna



Il salottino interno con divano a «C», dispone di un tavolo da cocktail a scomparsa. Fronte divano troviamo la TV cn gli impianti satellitare e stereo.

# Cucina



La cucina è molto ampia, dispone di 4 piastre elettriche, frigo a colonna, forno combinato microonde, lavelli. Completa di cassettiere.

# Cabina Armatoriale



La Cabina Armatore a centro barca è a tutto baglio, completa di angolo beauty, armadi e cassettiere. La cabina è dotata di toilette privata.




# Cabina Armatore Toilette



Il Bagno della Cabina Armatore, con ingresso riservato dalla cabina, è dotato di box doccia separato, lavello, con diversi cassetti e ripostigli, il pavimento è in parquet.



# Cabina VIP




La Cabina Vip di prua, è composta da un letto matrimoniale, completa di armadi e cassetti.

# Cabina Ospiti

La terza cabina ospiti, composta da due letti in piano, è dotata di controllo aria condizionata. La cabina è dotata di armadio e cassettiere.



# Toilette cabine ospite



La Toilette dedicata agli ospiti è dotata di box doccia separato. Il bagno è corredato di lavandino, armadietti e cassetiera.

# Flybridge



Il flybridge è ben organizzato, con diverse seduti divani e zone prendi sole ampie. Le tappezzerie sono state pulite di recente (post foto utilizzate), ma comunque necessita di una rivisitazione estetica generale.



# Azimut 55 dettagli



La carena è stata portata a zero di recente.

Tutti i tessuti interni sono stati sostituiti, risolvendo così il problema di tutti gli Azimut sul cedimento del tessuto delle pareti interne.

# *Tiber Yacht XP*

Le foto inserite sono originali della barca in vendita.

Oggetti, accessori ed effetti personali che si vedono non hanno alcun valore per i termini di acquisto, le foto visionate non sono utilizzabili in alcun modo per il contratto e/o modulo d'offerta, sono da considerarsi a puro scopo illustrativo senza fini contrattuali.

Tutte le foto sono riservate e di proprietà della *Tiber Yacht XP*, ne è fatto divieto la divulgazione anche parziale.

Tiber Yacht XP

info@tiberyacht.com – [www.tiberyacht.com](http://www.tiberyacht.com)